
900
Control Hysteresis
905
Optimize Window Size
910
Control Boost Converter
915

FIG. 9


1005
1005
Initial Charging Time
ESR
ESR (Ohm)
Time (minutes)
Capacitance of Charg-strapping SCAP (F)
0
0.5
1
1.5
2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
2
4
6
8

FIG. 10