
Providing Support Layer
102
Applying second hardcoat layer to support layer
104
Laminating polarizer layer
106
plasma etching polarizer layer
118
Applying adhesion promoting agent
108
Applying first hardcoat layer
110
Plasma etching first hardcoat layer
112
Applying a thin film metal oxide layer
114
Applying a conductive layer
116

Figure 5