
29
27
31
25
21
79
75
77
F1 F2 F3
7 8 9
4 5 6
1 2 3
* 0 #

FIG. 8


Monitor Z-Value
Relay Function to Microprocessor
Continue to Monitor Z-Value
Discontinue Function Relay

FIG. 9