
S100
S110
S130
P2
S120
P1
S140
P1 /P2 = Pd
INPUT = "L"
"A" = Pd = 1.00
"B" = Pd = 1.29
"C" = Pd = 1.16
"D" = Pd = .96

FIG. 14