

FIG. 3

	Column Output Signals	
	$+V_{bias}$	$-V_{bias}$
Row Output Signals	0	Stable	Stable
	$+\Delta V$	Relax	Actuate
	$-\Delta V$	Actuate	Relax

FIG. 4