
P1
0 – 20%
P2
20 – 40%
P3
40 - 60%

Fig. 6a


Resistance
P3
P2
P1
20
40
60
Extension (% of unloaded length)

Fig. 6b