
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CH_4 conversion (%)
725
750
775
800
825
850
875
temperature (C)
surface features
smooth (no features)

Fig. 8