FIG. 35



$$\begin{pmatrix} Pcx(\theta,\phi) = Pcx\left(\theta 1 + \frac{1}{2}d\theta, \phi 1 + \frac{1}{2}d\phi\right) \\ Pcy(\theta,\phi) = Pcy\left(\theta 1 + \frac{1}{2}d\theta, \phi 1 + \frac{1}{2}d\phi\right) \end{pmatrix}$$