
10
12
COOLING
16
HEATING
14

FIG. 1


STRESS (1000 psi)
100
80
60
40
20
0
DEFORMATION STRAIN (%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
20
22

FIG. 2