
105
100
140
120
130
115
155
160
170
180
135
110
165
125
150
Glove Sensor Interface
Computer
185
Actuator Interface
135

FIG. 2


125
BUS
Computer 150
A
100
140
185
130
180
160
205
135
190
195
A
D/A
AMP
200
175
A/D
Joint Angle Sensors
165

FIG. 3