
65
62
66
AQUEOUS PHASE
Q^+X^- + Na^+CN^- ⇌ Na^+X^- + Q^+CN^-
Q^+X^- + R−CN ← R−X + Q^+CN^-
ORGANIC PHASE
64
63

Fig. 14


70
71
69
72
69
70
67
71
72
69
67
HEATING
COOLING
68
68
68
REUSE
67

Fig. 15